

ООО «Жилкомсервис № 1
Василеостровского района»
Вх. № 2411
«2» 08 2013 г.

Сору 10. В.



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

№ 5, кан. Грибоедова, д. 88-90, литера А, Санкт-Петербург, 190068. Тел. (812) 576-07-01, Факс (812) 576-07-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 1636/13

01 августа 2013 года

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, Тратников Егор Иванович, рассмотрев материалы дела/протокол № 08/143-р от 27 июня 2013 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресам: Санкт-Петербург, Морская наб., д. 19; Беринга ул., д. 28, корп. 2, Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района» (далее – Общество).

Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 1.

Банковские реквизиты: ИНН 7801465635, р/с 40702810348000002621 в ОАО «Банк Санкт-Петербург», дополнительный офис «Гаванский», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, КПП 780101001.

ОГРН 1089847133485 от 03.04.2008.

С участием

Тихомиров И. Н. без доверенности

УСТАНОВИЛ

06 июня 2013 года в ходе проведения проверки по соблюдению требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила) по адресам: Санкт-Петербург, Морская наб., д. 19; Беринга ул., д. 28, корп. 2, главным специалистом отдела контроля Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Кононович Е.И. выявлены следующие нарушения:

Морская наб., д. 19 (с 16 часов 27 минут по 17 часов 11 минут):

- На фасаде дома на уровне 1-го этажа выявлены участки отслоения облицовочного фактурного слоя и в цокольной части дома (отсутствует облицовочная плитка, отсутствуют участки штукатурного слоя), чем нарушены пункты 4.2.3.1., 4.2.3.4., 4.2.3.2. Правил.

- Со стороны дворовой территории в асфальтовом покрытии отмостки дома имеются щели, трещины, провалы. Обслуживающей организацией не осуществляются мероприятия по содержанию в исправном состоянии отмостки, чем нарушены пункты 4.1.7., 4.10.2.1. Правил.

- На лестничной клетке, где расположены пом. 9-Н и пом. 10-Н, эксплуатация электрооборудования проводится не в соответствии Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП): на этажных площадках на осветительных установках отсутствуют защитные ограждения электрооборудования.